

SUPERMETAL

MASCHINENPARK



ZWEI SPINDELN

* 2 HARDINGE TWIN TURN65 8 Achsen ø 65 2 Spindeln, 2 Revolverkopfen, Y Achse

* MORI SEIKI NL 1500SY 5 Achsen ø 52 2 spindeln, X, Y, Z, C Achsen 1 Revolverkopfe, 20 positionen

*MORI SEIKI NLX 2500SY 5 Achsen ø 80 2 spindeln, achsen X,Y,Z, C 1 Revolverkopf 20 Positionen

* MORI SEIKI ZT 1000Y 8 Achsen ø 42 2 Spindeln, 2 Revolverkopfe, Y Achse

MORI SEIKI NTX 2000 Fräsemaschine ()

* TRAUB TNS 26 7Achsen ø 26 2 Spindeln, 2 Revolverkopf, Y Achse *1 INDEX C100 10 Achsen ø 42 2 Spindeln, 3 Revolverkopfen

BEARBEITUNGS-ZENTRUM

* 4 HERMLE C20U 5 Achsen 5 Achsen HSC

* 2 WILLEMIN 508MT Stangendurchlass Ø42 mm, 5 Simultanachsen, Schwenkkopf mit 3 Arbeitspositionen, Systems für die Werkstückladung und entladung ausgerüstet, Integriete motorspindel 42'000 min-1,

FESTE SPINDELSTÖCKE

* TRAUB TND 200 2 Achsen ø 42

* TRAUB KNC 150 2 Achsen ø 42

* BOLEY BKN 100C 3 Achsen Hochpräzisions Drehbank mit pneumatischen Futter

* MORI SEIKI CL 20 2 Achsen ø 42 *MORI SEIKI CL 1500T 2 Achsen ø 42 (*)

BEWEGLICHE SPINDELSTÖCKE

* 4 TRAUB TNL 26 13 Achsen ø 26 Hochdruckpumpe mit 160 bars Hochfrequenz Spindeln

* 2 TRAUB TNL 18 7 Achsen ø 20 Hochdruckpumpe. Hochfrequenz Spindeln

1 TRAUB TNL 18 7 axes ø 20 () Hochfrequenz Spindeln